



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
 Box 56
 230 53 ALNARP
 Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
 Återkom.besiktning AFS 2003:6



ALY

Protokoll nr (10.2)
357675-34BD

SMP Nr
102604-2

www.smp.nu

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-01-04	
Nästa ordinarie besiktning 2022-02	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

Objekt

Objektslag Larvburen kran	Er beteckning 32	Provlast 360kg
Modell Maeda MC285C	Plats	
Tillv. nr (1) P00336	Bes.ing. (9) Rolf Uggle	
Tillv. år 2005	Mätarställning (h) 2 523	
	Telefonnummer 010-516 64 50	

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos System/komponent	Pos System/komponent
<ul style="list-style-type: none"> ü Chassi 1.1 Stödanordningar 1.2 Svängkrans 1.3 Hjul/Larv 1.4 Axelblockering 1.5 Motvikter 1.6 Lodindikator 1.7 Färdbroms 1.8 Parkeringsbroms ü Bom 2.1 Hydraulsteg/Cylindrar 2.2 Lastsäkringsventiler 2.3 Fackverksarm 2.4 Jibb/Fackverksförlängare ü Linor/Staglinor 3.1 Lyft-/bom/-/staglinor 3.2 Urspårningsskydd 3.3 Lininfästningar ü Krokblock 4.1 Lyftkrok 4.2 Axiallager 4.3 Krokmutterslåsning 4.4 Urkrokningskydd 4.5 Ingrepsskydd-sidor ü Manöverhytt 5.1 Belysning 5.2 Värme/Ventilation 5.3 Fönster/Skydd takfönster 5.4 Förarstol 5.5 Låsbar dörr 5.6 Tillträdesled ü Signalanordning 6.1 Varningssignal 	<ul style="list-style-type: none"> ü Överlastdon 7.1 Lastmomentindikator 7.2 Brytdon 7.3 Lastsignaldon ü Gränslägesanordning 8.1 Toppkörningsbrytare 8.2 Bom in 8.3 Överlastskydd-bakåt 8.4 Mek. stopp-arm bakåt ü Maskinerier 9.1 Lintrummar 9.2 Bromsar-Lyft/Bom 9.3 Dragband 9.4 Svängbroms/Svänglås 9.5 Hydraulik ü Skyltar/Tabeller 10.1 Belastningstabeller 10.2 Visning radie 10.3 Varningsskyltar 10.4 Tillverkarskylt ü Manöverorgan 11.1 Retur-neutralläge 11.2 Märkning 11.3 Nödstopp 11.4 Startorgan 11.5 Frifallsutrustning 11.6 Vindmätare ü Funktionsprov 12.1 Manöverbarhet ü Instruktioner 13.1 Montering 13.2 Användning/Tillsyn ü Övrigt 14.1 Övrigt

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister	2 820	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat		
A		
B		
C		

För ytterligare upplysningar se omstående sida