



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
339991-C30B

SMP Nr  
159707-5

1033797 ROF 0 2019-11-28 1033797

Besiktningdatum 2020-05-08	
Nästa ordinarie besiktning 2021-05	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>04</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5,21</b>	Plats	
Tillv. nr <b>1650</b>	Bes.ing. <b>Rolf Ugglå</b>	
Tillv. år <b>2018</b>	Mätarställning (h) <b>2 542</b>	
	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>	

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Norje 31683460 nr:E6390,intnr 04, belastningstabell enligt Norje
B	Kranarm: Magni JW1000/2000I nr:AC004728,intnr 227,Belastningstabell manöverpanel.
C	Mobilplattform TELTR: Magni Rep 2-4,5I nr:AC002765/07279,Cert ME.0267.13

Blankett - 2019.1.8 (316)Fa 2019-08-22

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>	9.2	Kranarm AC004728 typskylt saknas	-
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>			
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>			
A	Utan brister	4 123	
B	Utan brister	2 000	
C	Utan brister	500	3

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
339991-C30B

SMP Nr  
159707-5

1033797 ROF 0 2019-11-28 1033797

Besiktningdatum	2020-05-08
Nästa ordinarie besiktning	2021-05

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>04</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5,21</b>	Plats	
Tillv. nr <b>1650</b>	Bes.ing. <b>Rolf Ugglå</b>	
Tillv. år <b>2018</b>	Mätarställning (h) <b>2 542</b>	
	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>	

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Magni JW1000/2000I 31991/AC005699 Intr:225 Belastningstabell manöverpanel
B	Kranarm: Magni JW1000/2000I 31991/AC006441 Intr:226 Belastningstabell manöverpanel
C	

Blankett - 2019.1.8 (316)Fa 2019-08-22

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>	9.2	Kranarm AC004728 typskylt saknas	-
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	2 000	
B	Utan brister	2 000	
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida