



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

www.ri.se/smp

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
363236-FFCD

SMP Nr  
148820-3

1033797 ROF 0 2020-11-26 1033797

Besiktningdatum (3)	2021-03-17
Nästa ordinarie besiktning	2022-03

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>07</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5.30S</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>1036</b>	Effekt (kW) <b>150</b>	Bes.ing. (9) <b>Rolf Uggle</b>
Tillv. år <b>2016</b>	Mätarställning (h) <b>5 419</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Norje 31683460 Nr:E6261 Intnr:07 Belastningstabell enligt Norje
B	Kranarm: magni JW1500 Nr:AC001036 Intnr:229 Belastningstabell manöverpanel maskin.
C	Kranarm: Magni JW1000/2000I AC005699 Intnr:225 Belastningstabell manöverpanel

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
ü	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>		
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>		
A Utan brister	4 207	
B Utan brister	1 500	
C Utan brister	2 000	

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett - 2021.2.6Fa 2021-02-02



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

www.ri.se/smp

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
363236-FFCD

SMP Nr  
148820-3

1033797 ROF 0 2020-11-26 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-03-17	
Nästa ordinarie besiktning 2022-03	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>07</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5.30S</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>1036</b>	Effekt (kW) <b>150</b>	
Tillv. år <b>2016</b>	Mätarställning (h) <b>5 419</b>	
	Bes.ing. (9) <b>Rolf Ugglå</b>	
	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>	

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Magni JW1000/2000I AC006441 Intnr:226 Belastningstabell manöverpanel
B	Kranarm: Magni JW1000/2000I AC4728 Intnr:227 Belastningstabell manöverpanel
C	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5I 07279/AC008162 Intnr:214 certnr:ME.0267.13

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
ü	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggreat</b>			
A	Utan brister	2 000	
B	Utan brister	2 000	
C	Utan brister	500	3

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett - 2021.2.6Fa 2021-02-02