



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)
357675-2FCA

SMP Nr
164226-1

www.smp.nu

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-01-08	
Nästa ordinarie besiktning 2022-01	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

Objekt

Objektslag Teleskoptruck (r.sväng)	Er beteckning 10	Provlast 1150kg Provlast korgvinsch, 320kg
Modell Magni RTH 5.21SH	Plats	
Tillv. nr (1) 2429	Effekt (kW) 100	
Tillv. år 2019	Bes.ing. (9) Rolf Ugglas Mätarställning (h) 1 964 Telefonnummer 010-516 64 50	

Tillsatsutrustning

A	Kranarm: Magni JW1000/2000 nr:AC006441 intnr226 Belastningstabell, skärm i maskin.
B	Kranarm: Magni JW1000/2000 nr:AC005699 intnr225 Belastningstabell, skärm i maskin.
C	Kranarm: Norje 31683460, Nr:E6822, Intnr10, Belastningstabell enligt Norje

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	MASKINHANDLINGAR	ü	KOMMUNIKATION	9.4	Mobil arbetsplattform 211, indikering redskapslås ur funktion.	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	HJUL-/BANDSYSTEM	ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	ü	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	2 000	
B	Utan brister	2 000	
C	Utan brister	4 123	

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



Protokoll nr (10.2) 357675-2FCA	SMP Nr 164226-1
------------------------------------	--------------------

www.smp.nu

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-01-08	
Nästa ordinarie besiktning 2022-01	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

Objekt

Objektslag Teleskoptruck (r.sväng)	Er beteckning 10	Provlast 1150kg Provlast korgvinsch, 320kg
Modell Magni RTH 5.21SH	Plats	
Tillv. nr (1) 2429	Effekt (kW) 100	
Tillv. år 2019	Bes.ing. (9) Rolf Ugglas Telefonnummer 010-516 64 50	

Tillsatsutrustning

A	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5 07279/AC002765,intnr211 certnr ME.0325.14-du05/06/2014
B	Mobilplattform TELTR: Magni REP8,2-4,7AW0,3l 32962/AC002752,vins300kgCE714-M-0157
C	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5l 0779/AC006659 intnr 213 certnrME.0325.14

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	MASKINHANDLINGAR	ü	KOMMUNIKATION	9.4	Mobil arbetsplattform 211, indikering redskapslås ur funktion.	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	HJUL-/BANDSYSTEM	ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	ü	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats	500	3
B	Utan brister	800	3
C	Utan brister	500	3

För ytterligare upplysningar se omstående sida