



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

www.ri.se/smp

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Akred. nr. 1013  
Kontroll  
ISO/IEC 17020 (A)

Protokoll nr (10.2)  
363236-3CEA

SMP Nr  
173113-2

1033797 ROF 0 2020-11-26 1033797

Besiktningdatum (3)	2021-02-05
Nästa ordinarie besiktning	2022-02

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>23</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5.25 SH</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>2891</b>	Effekt (kW) <b>100</b>	Bes.ing. (9) <b>Rolf Ugglå</b>
Tillv. år <b>2019</b>	Mätarställning (h) <b>1 631</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Norje 31683460 Nr:E7089 Intnr:23 Belastningstabell enligt Norje
B	Kranarm: Magni JW1000/2000I Nr:AC005699 intrn:225, Belastningstabell digitalt i maskin.
C	Kranarm: Magni JW1000/2000I Nr:AC006441 Intnr:226, belastningstabell digitalt i maskin.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>		Kranarm 227, typskylt saknas.	-
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>			
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>			
A	Utan brister	4 123	
B	Utan brister	2 000	
C	Utan brister	2 000	

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett - 2021.2.6Fa 2021-02-02



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

www.ri.se/smp

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
363236-3CEA

SMP Nr  
173113-2

1033797 ROF 0 2020-11-26 1033797

Besiktningdatum (3)	2021-02-05	
Nästa ordinarie besiktning	2022-02	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>23</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Magni RTH 5.25 SH</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>2891</b>	Effekt (kW) <b>100</b>	Bes.ing. (9) <b>Rolf Ugglå</b>
Tillv. år <b>2019</b>	Mätarställning (h) <b>1 631</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Magni JW1000/2000I Nr:AC004728 Intnr:227, belastningstabell digitalt i maskin.
B	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5I 07279/AC006659 Intnr:213 Typkontrollintyg:714-M-0157
C	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5I 07279/AC008162 Intnr:214 Typkontrollintygnr:714-M-0157

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>		Kranarm 227, typskylt saknas.	-
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	2 000	
B	Utan brister	500	3
C	Utan brister	500	3

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett - 2021.2.6Fa 2021-02-02