



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

www.ri.se/smp

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)
363236-7CB1

SMP Nr
134035-1

1033797 ROF 0 2020-11-26 1033797

Besiktningdatum (3)	2021-02-05
Nästa ordinarie besiktning	2022-01

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

Objekt

Objektslag Teleskoptruck (r.sväng)	Er beteckning 43	Provlast 1050kg
Modell Magni RTH 5,30 S	Plats	
Tillv. nr (1) 477	Effekt (kW) 150	
Tillv. år 2014	Bes.ing. (9) Rolf Uggle	
	Mätarställning (h) 6 553	Telefonnummer 010-516 64 50

Tillsatsutrustning

A	Kranarm: Magni JW1500I, Nr:AC001036,Intnr:229, Belastningstabell digitalt i maskin.
B	Kranarm: Norje 31684460 Nr:E5815,Intnr:43 belastningstabell enligt Norje
C	Mobilplattform TELTR: Magni REP2-4,5I 07279/AC002765, Intnr:211 certnr: ME.0325.14-du 05/06/2014

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	MASKINHANDLINGAR	ü	KOMMUNIKATION
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
ü	STOMME	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
ü	HJUL-/BANDSYSTEM	ü	AGGREGAT
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	ü	TILLSATSAGGREGAT
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
ü	STYRNING	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	ü	STABILITET
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
ü	KAROSSERI		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	1 500	
B	Utan brister	4 207	
C	Utan brister	500	3