



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
**besiktning@smp.ri.se**

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
357675-7398

SMP Nr  
114481-1

[www.smp.nu](http://www.smp.nu)

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-01-08	
Nästa ordinarie besiktning 2022-01	

Ägare Ekstrands Truckuthyrning
Volframgatan 6
213 64 MALMÖ
040-86262

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>42</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Manitou MRT2150 Privilege</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>762794</b>	Effekt (kW) 110	
Tillv. år <b>2012</b>	Mätarställning (h) 9 431	
	Bes.ing. (9) <b>Rolf Uggle</b>	
	Telefonnummer 010-516 64 50	

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Vinsch Manitou PT1500 708542 Nr:606068 Intrn:152 Belastning enl instrbok.
B	Kranarm: Vinsch Manitou PT1500 885264 Nr:1204085 Intrn:153 belastning enl instrbok.
C	Mobilplattform TELTR: Manitou 2,25/4M 717289 nr:0909021,203 Certnr:ME.0017.10 REV.05, 05/07/2011

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
ü	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>			
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>			
A	Utan brister	1 500	
B	Utan brister	1 500	
C	Utan brister	365	3

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
 Box 56  
 230 53 ALNARP  
 Tel: 010-516 64 00  
**besiktning@smp.ri.se**

**BESIKTNINGSINTYG**  
 Återkom. besiktning AFS 2003:6



**AMO**

Protokoll nr (10.2)  
**357675-7398**

SMP Nr  
**114481-1**

[www.smp.nu](http://www.smp.nu)

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) <b>2021-01-08</b>	
Nästa ordinarie besiktning <b>2022-01</b>	

Ägare <b>Ekstrands Truckuthyrning</b>
<b>Volframgatan 6</b>
<b>213 64 MALMÖ</b>
<b>040-86262</b>

**Objekt**

Objektslag <b>Teleskoptruck (r.sväng)</b>	Er beteckning <b>42</b>	Provlast 1050kg
Modell <b>Manitou MRT2150 Privilege</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>762794</b>	Effekt (kW) <b>110</b>	
Tillv. år <b>2012</b>	Mätarställning (h) <b>9 431</b>	
	Bes.ing. (9) <b>Rolf Ugglå</b>	
	Telefonnummer <b>010-516 64 50</b>	

**Tillsatsutrustning**

A	Kranarm: Norje Nr:4020 intrn145 12m/1500kg 16m/800kg 18m/400kg
B	Mobilplattform MAPF: Manitou 2,25/4M Nr:658941 Intrn 202
C	

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	ü	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	ü	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	ü	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
ü	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>			
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>			
A	Utan brister	1 500	
B	Utan brister	1 000	3
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida